


Modifiche EpsonFpWizard 5.1.0 – 12/05/2025

1. I pulsanti di archiviazione richiedono una conferma:



2. Gestione credenziali mediante file Settings.xml per precompilare il form per la registrazione della VP:

Bisogna inserire il tag <verificazionePeriodica> con i seguenti figli:

- codiceFiscaleTecnicoVP
- partitaIVALaboratorioVP

Le credenziali vengono gestite indipendentemente da quelle per l'aggiornamento del firmware:

```
<remoteFirmwareLoading>
  <codiceFiscaleTecnico>ABCDEF12G34H567S</codiceFiscaleTecnico>
  <partitaIVALaboratorio>IT12345678903</partitaIVALaboratorio>
  <FirmwareURLMot>https://10.15.123.123/ilmiofile.mot</FirmwareURLMot>
  <FirmwareURLSig>https://10.15.123.123/ilmiofile.sig</FirmwareURLSig>
</remoteFirmwareLoading>
```

Qui sotto si trova un esempio completo:

```
<settings>
  <predefinedFileFlag>False</predefinedFileFlag>
  <user>ADMIN</user>
  <mode>TCP</mode>
  <ipaddress>10.125.1.30</ipaddress>
  <tcpport>9100</tcpport>
  <comnumber></comnumber>
  <comsettings>9600,,,</comsettings>
  <timeoutack>-1</timeoutack>
  <timeoutop>-1</timeoutop>
  <maxnreparti>99</maxnreparti>
  <maxnpluint>1000</maxnpluint>
  <maxnpluext>20000</maxnpluext>
  <remoteFirmwareLoading>
    <codiceFiscaleTecnico>ABCDEF12G34H567S</codiceFiscaleTecnico>
    <partitaIVALaboratorio>IT12345678903</partitaIVALaboratorio>
    <FirmwareURLMot>https://10.15.123.123/ilmiofile.mot</FirmwareURLMot>
    <FirmwareURLSig>https://10.15.123.123/ilmiofile.sig</FirmwareURLSig>
  </remoteFirmwareLoading>
  <verificazionePeriodica>
    <codiceFiscaleTecnicoVP>ABCDEF12G34H567S</codiceFiscaleTecnicoVP>
    <partitaIVALaboratorioVP>IT12345678903</partitaIVALaboratorioVP>
  </verificazionePeriodica>
  <httpport></httpport>
</settings>
```

Per le altre modifiche, vedere ReleaseNotesEpsonFpSuite_5.1.0.txt